

Рисунок 4. Электрическая схема подключения ЭПРА 418




Рисунок 5. Электрическая схема подключения ЭПРА 418М